



「機械製図」課題 3

(目的：部品図、組立図の製図法、インロー、キー溝の設計、幾何誤差などに関する勉強)


1. 継ぎ手の部品図（継手本体 1、継手本体 2）と組立図を作成せよ。ただし、継ぎ手の構造や寸法について、参考図面を参照しながら、自ら設計して決めよ。
2. 提出内容：部品図 2 枚（本体 1、本体 2）＋組立図、合計：3 枚




(a) 組み立てる状態



(b) 部品に分解した状態



(c) 軸インロー



(d) 穴インロー

図 3-1 継ぎ手の構造の参考図




図 3-2 継ぎ手の組立参考図（参考のみ）